CarOnSale

Mercedes-Benz C 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	148.068km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2042481G157938	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.068km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 143.869km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer Reparierter Wildschaden vorne linksNavigation ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Reifendruckwarner
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Feuerlöscher
- Fußmatten Velours
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- PRE-SAFE-System
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)