CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



01/2008	171.171km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU4, Ambition, 2007 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8P28A129475	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.171km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	155 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkgetriebe - Generation II
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: DELFINGRAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Matrix
- Sportsitze
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Medial Silber
- Klimaautomatik
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUDI AG
WAUZZZ8P28A129475

A3

CarOnSale



30.01.2008 0588 AGL00014 X 02 01 0092/05000 203
M1 AB 04215-04392 -1765
WAUZZZ8P28A129475 1 1406-1423 001375
AUDI - 00075 -
8P 0149 001860 001860
LCAXCF1 01015 01005 -
FM6AJ007R8P60T40GG 01015 01005 -
082 03750 073
AUDI A3 01200 0680 005 -
AUDI 205/55 R16 91V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/55 R16 91V
Schräghecklimousine -
70/220/EWG*2006/96B/EG 7
EURO 4 *01*2001/116*0217*19
Benzin 16.11.2007 K FA758099
0001 0462 01390 -
F.1/F.2:1930 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1500 BIS 8% STEIG.*
FZG. BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STAB
I.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.ABND.VO.Z.9.A
USN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE
:30.01.2008*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Blind, Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Blind, Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Undicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)