Fiat

VIN: VXFVFEHTMPZ077142




Beschreibung

	Zulassungsdatum 14/11/2023	**Laufleistung** 97360 km
Farbe -	**Jahr** -	**Polster** -
Anzahl der Türen -	**Anzahl der Sitze** -	**Generation** -

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	dichtung Windlauf / Vorne [1]	Riss	Ersetzen
			
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.





004	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Reparieren






005	Dach / -	Delle	Reparieren






006	Radkappe / Hinten Links [2]	Fehlt	Ersetzen



007	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen





008	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Reparieren






009	Tür / Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.








010	Türzierleiste / Rechts	Fehlt	Ersetzen



011	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren








012	Türzierleiste / Vorne Rechts	Fehlt	Ersetzen





013	Türkante innen / Vorne Rechts	Delle	Reparieren



014	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [x] Serviceheft
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



dichtung Windlauf / Vorne / Riss



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Radkappe / Hinten Links / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Seitenwand / Hinten Rechts / Delle


Seitenwand / Hinten Rechts / Delle


Seitenwand / Hinten Rechts / Delle


Seitenwand / Hinten Rechts / Delle


Tür / Rechts / Delle


Tür / Rechts / Delle


Tür / Rechts / Delle


Tür / Rechts / Delle


Tür / Rechts / Delle


Tür / Rechts / Delle


Türzierleiste / Rechts / Fehlt


Schweller / Rechts / Delle


Schweller / Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Türzierleiste / Vorne Rechts / Fehlt



Türkante innen / Vorne Rechts / Delle



Türkante innen / Vorne Rechts / Delle




Türkante innen / Vorne Rechts / Delle



Türkante innen / Vorne Rechts / Delle



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.