CarOnSale

Toyota Corolla 1.4 Sol /Compact

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2005	222.016km	97 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla 1.4 Sol /Compact [DE - LimS5 1.4 EU4, Sol, (Facelift) 2006 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN SB1KM20E30E103683	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 222.016km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 97 PS (71 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 160.448km	LETZTER SERVICE AM 05/2018	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Drucklos

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**95 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige Optitron
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer H4
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: DARK GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING EUROPE SA
e11*2001/116*0179
SB1KM20E30E103683
1655 kg
2655 kg
1- 0900 kg
2- 0875 kg
C/TR
1C3 /FH15
A/TM
-01A/C150
PLANT Z73
OPTION
MODEL ZZE120L-DHMNKW
087 W








TOYOTA
Autohaus Nix GmbH


TOYOTA
Autohaus NIX
Toyota Lexus-Vertragshändler
Spessartring 11
63071 Offenbach/M.




PKW GESCHLOSSEN
TOYOTA MEM (B)


Die Zulassungsbescheinigung Teil I


VEHICLE CERTIFICATION AGENCY
TOYOTA MOTOR ENGINEER. MANUFACT. EUROPE SA/NV

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)




- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)