CarOnSale

BMW 520 d Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	90.460km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d Luxury Line [DE - Kb5 520 d EU6, Luxury Line, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJM71000B068302	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.460km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.427km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Instrumententafel Sensatec
- Kneeairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Licht- und Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luxury Line
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Dachreling eloxiert
- Innovations-Paket
- Lenkrad heizbar
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Standheizung
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Service-System: Remote Services
- Alarmanlage
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sicherheitssystem Active Protection
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Tagfahrlicht
- Sprachbediensystem
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Head-up-Display
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- BMW Display-Key

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in
Germany
520d
A90
0.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBAJM71000B068302
2390 kg
4480 kg
1- 1075 kg
2- 1430 kg


CarOnSale








ENERGY 13:27
3000 km


Nicht allein auf Kamerabild verlassen.






CarOnSale












ARAL
Motorölsorte Viskosität
5W30
Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel
BBS Autoservice





Service Historie
OK Datum: 14.08.2020 Service: 28964 BMW
Kilometer: 52.625 km
OK Datum: 25.02.2020 Service: 28964 BMW
Kilometer: 48.274 km
OK Datum: 27.08.2018 Service: 28964 BMW
Kilometer: 24.259 km
OK Datum: 25.08.2017 Service: 30753 BMW
Kilometer: 3 km



Service Historie
OK Datum: 19.10.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 90.427 km
Datum: 05.09.2024 Service: 28964 BMW
Kilometer: 80.445 km
OK Datum: 29.08.2022 Service: 28964 BMW
Kilometer: 67.690 km
OK Datum: 13.10.2021 Service: 28964 BMW
Kilometer: 60.503 km






BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


TMO26


WBAJM71000B068302
BMW
CA350000
BAYER. MOT.-WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp.
Kombilimousine
EURO6:ZA:PI/01:M1:N1
Diesel
1995


DEKRA
nächste HU
Stadt Münster
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)