
CarOnSale

Opel Mokka GS Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2023	Unbekannt km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka GS Line [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, GS Line, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHNSSPW071595	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO Unbekannt km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Unfallbedingte Schäden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Andere: Unfallbedingte Schäden;
Batterie	Andere: Unfallbedingte Schäden;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Dach Diamant-Schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Klimaautomatik
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2557 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- 6 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem Multimedia
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Wärmeschutzverglasung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















CarOnSale








CarOnSale


13.07.2023 1889 AD8000737
M1 AF
VXKUSHNSSPW071595 6
OPEL
U
S
HNSS-41GS00
MOKKA
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP. 1199
2 1 96/5500 200
4150-4150 1790-1790
1535-1535 1295-1295
- 61 -
132 1740 1740
980 960 -
980 960 -
83 3750 67
1200 640 5 -
215/60 R17 96H
215/60 R17 96H
-
Weiß 0
e2*2007/46*0639*25
11.04.2023 K GS871037
-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)