CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Mercedes-Benz GLC 250 d 4Matic

EZ 02/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 157.059km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 70*
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	**Typ/Verkaufsbezeichnung** GLC 250 d 4Matic [AT - SUV5 GLC 250 d EU6, 4Matic Exclusive, 2015 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** WDC2539091F056521	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 157.059km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 204 PS (150 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja (digital)	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** 155.308km	**Letzter Service am** 07/2026
Emissionsklasse Euro 6	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 02/2016	**Farbe** Silber	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Österreich	
Untypische Vornutzung Mietwagen		**CO2-Emissionen** 139g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer	Kratzer, Kerben	Kratzer	Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230	Beifahrertür	360
Kotflügel vorne links	210	Kotflügel vorne rechts	260
Türe hinten links	235	Türe hinten rechts	490
Seitenteil hinten links	230	Seitenteil hinten rechts	1435
Motorhaube	205	Heckklappe	550
Dach	210		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug ist grau matt foliert original Farbton ist silber

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel asphärisch, links
- Chrom-Paket
- Exclusive Interieur
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumlicht-Paket
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Holz Linde
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Stern-Design
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Radstand 2873 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Rückfahrkamera

- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

Mercedes-Benz
775
TYP: 204 X
PZ: 0
1,0 X
0,55
Made in Germany
DAIMLER AG
e1*2001/116*0480
WDC2539091F056521
2500 kg
5100 kg
1- 1230 kg
2- 1270 kg


CarOnSale







Hersteller	Mercedes-Benz
Handelsbezeichnung	GLC 200 4-MATIC
Typ/Variante/Version	254.X/X704FVCZAA/652
Kraftstoff	Kombinationsmotor
Leistung	150 kW
Hubraum	1991 cm³
Getriebeart	Automatik
Antriebsart	Allrad
Emissionsklasse	EU 6
Schadstoffklasse	6
Abgasnorm	EU 6
Kraftstoffverbrauch innerorts	7,6 l/100 km
Kraftstoffverbrauch außerorts	5,6 l/100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert	6,4 l/100 km
CO2-Emissionen kombiniert	146 g/km
Effizienzklasse	C
Leergewicht	1825 kg
Zulässige Gesamtmasse	2500 kg
Nutzlast	675 kg
Zulässige Anhängelast gebremst	2500 kg
Zulässige Anhängelast ungebremst	750 kg
Sitzplätze	5
Türen	5
Hubraum	2143 cm³
Leistung	194 PS
Höchstgeschwindigkeit	210 km/h

...ieller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis
...ungsbestimmung	22
	WDC2539091F056521
...pe Zulassung am:	08.02.2016 A6 Genehmigungsdatum 24.0
...igungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis
...igungsnummer	e1*2001/116*0480*18
...r Code	
...ahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
	Mercedes-Benz
...zeichnung	GLC 250 d 4MATIC
...nte/Version	204 X/R704P1/CZAA0502
...Vorzulassungen	2

...ereinstimmungsbescheinigung

...eil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)

Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)

Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)

Motorhaube (Verformung)

Motorhaube (Verformung)

Motorhaube (Anderer Schaden): Aktive Motorhaube Störung

Rad (Kerben, Kratzer)

Rad (Kratzer, Kerben)

Rad (Kratzer)

Rad (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Anderer Schaden): Spiegel abgerissen

Türe hinten rechts (Kratzer)

Rücklicht (rechts) (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Schweller rechts (Kratzer)

Schweller rechts (Kratzer)

Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)

Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Kratzer)

Innenraum (Verschleiß)