CarOnSale

Suzuki Jimny Lim.

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2003	125.986km	82 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jimny Lim.	KATEGORIE Geländewagen
FIN JSAFJB43V00146272	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.986km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.328 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.236km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2003	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,3 Ltr. - 60 kW 16V KAT
- Reifen 205/70 R15 ..T
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachantenne
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad-Abdeckung
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer
- Karosserie: 3-türig
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 2250 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sicherheits-Lenksäule
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SUZUKI MOTOR CORPORATION

CarOnSale


SUZUKI






CarOnSale




SUZUKI
GARANTIE- und
SERVICE-SCHECKHEFT
3 Jahre Fahrzeug-Garantie inkl. Mobilitätsservice
plus
6 Jahre Garantie gegen Durchrostung
plus
2 Jahre Bauteile-Anschlussgarantie (optional)
plus
2 Jahre Mobilitätsservice (optional)
SUZUKI



DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
SUZUKI


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
SUZUKI


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Übergabe-Inspektion
Nächster Service:
SUZUKI


SUZUKI
Jimmy
BEDIENUNGSANLEITUNG


SUZUKI (J)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
SCHWARZ
EURO 3 UND D4
BENZIN
01328


TÜV
TTAJ2745
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
Im Auftrag:


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Starker Innenraumgeruch,



- Innenraum (Riss/Bruch)