CarOnSale

Volkswagen T-Cross Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2021	38.418km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Cross Life [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d, Life OPF, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZC1ZNY000341	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 38.418km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.194km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP) 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP) 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS	HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
Winterreifen	5 mm	5 mm	7 mm	7 mm

FELGE: Stahl (16 Zoll)

2. Satz

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS	HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
Sommerreifen	5 mm	5 mm	4 mm	4 mm

FELGE: Leichtmetall (16 Zoll)

3. Satz

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS	HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
Sommerreifen	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm

FELGE: Leichtmetall (16 Zoll)

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	740 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Antennenstab mit Tierbiss;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pineapple
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (2)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2551 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne geteilt klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Triangle Ties
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Life
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: RAUCHGRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WVGZZZC1ZNY000341

CarOnSale


CarOnSale
T-CROSS


Service
Fahrgestellnr.:
WVGZZZC1ZNY000341
Inspektion:
in 21700 km oder 244 Tagen
Ölwechsel-Service:
in 17500 km oder 188 Tagen
PHONE
APP
VOICE








Auto










RES
CNCL
SET






PASSENGER AIR BAG



Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!
PHONE
APP
VOICE


Návod k obsluze
T-Cross


VOLKSWAGEN
ES - Übereinstimmungsbescheinigung




07.12.21
0603
CN1001705
WV8ZZZC1ZNY000341
VOLKSWAGEN, VW
DLAAACXG5
FM6FM6AJ0214BI1AAOI
T-CROSS
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilmousine
715/2007*2018/1932AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 M 36AP M 999
7.2/8.2s*9.b.Anhängebetrieb*0.1:1200 bis 8% Steig.*
hn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:2850kg*bis 8% Ste
:2950*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fah
n.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.
z.8.AusnVO.z.StVO*ww.AHK
1t.60TG*


Landratsamt Sonneberg
KfZ-Zulassungsbehörde
ZBI 272163037

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Blinker undicht



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)