CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	157.141km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de 4Matic [DE - Kb5 E 300 de EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KZH1BB5PB104217	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.141km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 195 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.288km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 38g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Zwei Felgen Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Public-Charging-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Frontschürze
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Adaptives Bremslicht
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Dachreling (Aluminium)
- Heckschürze
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Metallic-Lackierung
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket: Business
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Spiegel-Paket
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Innenhimmel schwarz
- Ambiente-Beleuchtung
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Park-Paket
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Dachreling
- Kamerasystem 360 Grad
- Fahrassistenz-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multifunktions-Telefonie
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Surround-System Burmester
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Park-Paket
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1KZH1BB5PB104217
2850 kg
5050 kg
1- 1260 kg
2- 1590 kg

CarOnSale





















Service
Ladekabel (Plug-in-Hybrid)
Ergänzungsmatt
Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
2115198
238230
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


05.09.2022 2222 ATL00057 0
M1 AC
WIKZH1BB5PB104217 2
MERCEDES-BENZ
R1ES
U211T1
C2AA05GE
E 300 DE 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.D/E ext.aufl.
0026 36AP 1950
7.2/9.2:+120 B.ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITAET:9.3KWH*FZ IST B
EI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST
.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.ST
VO AUSGESTATTET*
2 2 143/3800 230
4996- 1868-
1499- 2215-2215
84
38 2850 2850
1260 1590 -
1260 1590 -
72 2850 66
2100 750 5 -
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
Grau 7
e1*2007/46*1560*31
03.06.2022 K GM933270

Landkreis Leipzig
Landratsamt
GM933270

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)