CarOnSale

Skoda Octavia Scout 4x4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



09/2023	157.094km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Scout 4x4 [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d, Scout 4x4, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBLK8NX4RY024098	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.094km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 153.866km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne Felgen (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel Silber lackiert
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk höhergelegt
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Dekoreinlagen braun
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- Parkbremse elektronisch
- Phonebox
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Thermoflux
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Textilfussmatten
- Triebwerkunterschutz
- Türen mit Warnleuchte
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Dachreling eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Bordcomputer
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Notrufsystem
- Service-System: Remote Services
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wireless SmartLink
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent (Offroad Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite

- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Ausstattungs-Paket: Parken & Licht
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Business Columbus
- Komfort-Paket
- Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)
- Mobile Online Dienste
- Phonebox
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sitzheizung hinten
- Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
- Head-up-Display
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent (Offroad Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMBLK8NX4RY024098

CarOnSale








DISTANCE +
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME















Betriebsanleitung
Skoda Octavia


Übereinstimmungsbescheinigung
SKODA
Original






05.09.2023 8004 AWM000775
M1 AC 4
TMBLK8NX4RY024098
SKODA
NX
ACDTUAX1
SAD7AD7GC0054BIML6N1B0A
OCTAVIA SCOUT
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/C;M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
7.2/8.2-+100 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZU
GKOMBINATION:4200KG*WW.AHK LT.EGTG*
2 2 147/3600 234
4703-4703 1829-1829
1488-1498 1620-1620
80
152 2200 2200
1100 1130
1100 1130
75 3075 65
2000 750 5
225/45 R18 91Y
225/45 R18 91Y
Whl5 0
e8*2007/46*0355*15
16.05.2023 GT140618



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)