CarOnSale

Jaguar F-PACE Prestige AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



10/2019	136.266km	LEISTUNG 250 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG F-PACE Prestige AWD [DE - SUV5 25t / P250 EU6d-T, Prestige AWD, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SADCA2BX7LA628981	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.266km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 34.600km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	-
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Armaturentafel Oberteil in Luxtec
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremssättel grau lackiert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Premium-Velours
- Dachhimmel Sonderfarbe Light Oyster
- Einstiegsblenden (Edelstahl) beleuchtet, mit Schriftzug Jaguar
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Fußmatten Premium
- Fzg. ohne Sitzverstellung elektr.
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill schwarz mit Chromeinfassung
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftauslass Blende seitlich, Chrom
- Lufteinlassblende Chrom
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT
- Nebelschlussleuchte integriert
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radstand 2874 mm
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenrahmen Chrom
- Sitze vorn mechan. verstellbar (8-fach)
- Smartphone-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Valet-Funktion (Kofferraum / Handschuhfach)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmedämmend
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Bluetooth-Schnittstelle
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Stop-Start-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Antriebsart: Allradantrieb

- Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Head-up-Display-Paket
- InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Dachreling silber
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- InControl Apps Mobile Online Dienste
- InControl-Connect-Paket Pro
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Frontscheibe infrarot-reflektierend
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD)
- Navigations-Paket Pro
- Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr (Timer)
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Umfeldleuchte
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Laderaum
- DVD-Player
- Navigationssystem Pro
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SADCA2BX7LA62898

CarOnSale


KAMERAS

ON
OFF





EINPARKHILFE VORN UND HINTEN




MERIDIAN








JAGUAR

01.10.2019
1590
MAP20021
MIG
AC
SADCA2BX7LA628383
1667
JAGUAR
LC
E
505A1
JAGUAR F-PACE
JAGUAR LAND ROVER (Gb)
Schaltgetr.Pers.Bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/163200
EURO6;WLTP;PD;PI;CI; M, N1 I
Benzin
0001
36DG
1997
NW.ANK.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.10.2019*
4731-4853
1667
100
217
1170
1170
75
2400
Schwarz
e5*2007/46*1047*02
07.08.2019
PZR0603

DEKRA
nächste HU
20 26


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)