CarOnSale

Dacia Spring

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



08/2022	33.976km	LEISTUNG 45 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Spring	KATEGORIE Kleinwagen
FIN UU1DBG008NU067173	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.976km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 45 PS (33 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 22.319km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
27,4 kWh	0,9 h	8,5 h

BATTERIESPANNUNG
240 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Tiergeruch; Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Hutablage fehlt; unangenehmer Geruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Dekor-/Zierstreifen Orange
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Bordcomputer
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Designelemente Stoßfänger Orange
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Türverriegelung automatisch
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Airbag Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Tagfahrlicht LED
- Elektromotor 33 kW (cont. 19 kW)
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Radzierkappen
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Seitenairbag vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















09 17
hr Radio
hr3 Rhein-Main

UU1DBG008NU067173

CarOnSale

CarOnSale

09 17
Radio
Medien
Telefon
Karte
Navi
Einstellung

09 17
Optionen
hr3 Rhein-Main




RES


AUTO





AUTOHAUS
BERNARD GRIESEL
RENAULT
DACIA


DACIA
SPRING ELECTRIC
DACIA


DACIA
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




25.08.2022 8212 AFG000116
M1 AB
UU1DBG008NU067173
DACIA
DBG
BV2
M10EA0212000
SPRING
DACIA (RO)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
P 2:18,6kW/30min,max.33kW*
2 01 19 / 125
3734 1579
1485 1012-1045
1300 1300
634 705
634 705
63
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
GRAU 7/-
e9*2018/858*11001*05
25.04.22 K GN341721


Sept 27
Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau, Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)