CarOnSale

Citroen DS3 Limited Edition 1955

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	61.180km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG DS3 Limited Edition 1955 [DE - LimS3 1.2 PureTech 110 EU6, Limited Edition 1955, (Facelift) 2015 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN VF7SAHNZ6FW583968	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.180km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.233km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	500 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Digitalradio DAB mit Touchscreen
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- CITROEN eTouch
- Dach andersfarbig
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Duftspender integriert
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- HiFi-System
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Carbon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Alu-Look
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Multi-Funktions-Display Monochrom
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ENCRE-BLAU + ONYX-SCHWARZ/METALLIC-LACK ZWEIFARBIG
- Pedale Aluminium
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten verchromt
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Encre-Blau Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stop-Start-Anlage
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Box
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Xenon-Scheinwerfer Full-LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzbremsleuchte

Sonderausstattung


- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Mittelarmlehne vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VF7SAHNZ6FW583968

CarOnSale

CarOnSale


Vor dem Manövrieren die Umgebung prüfen







LIQUI MOLY


WARTUNGSNACHWEIS
WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt



Jahr
J8N8DPL4


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)