CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	198.962km	163 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 200 [DE - Kb5 CLA 200 EU6d, AMG Line, 2019 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K1186871N105075	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 198.962km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 173.573km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	50 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Night-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Rückfahrkamera
- Digitales Instrumenten-Display
- Fußmatten AMG
- Multibeam LED
- Panorama-Schiebedach
- Sonderlackierung Uni
- Navigation Basis-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Media-Display
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigation Premium-Paket
- Park-Paket
- Sound-System
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























MERCEDES-BENZ AG
W1K1186871N105075
2025 kg
3640 kg
1- 1035 kg
2- 1045 kg




Hinten






2523
EG-Übereinstimmungs
0922585829
5560128
FR158688

chen Ihnen eine gute Fahrt.
DEKRA
nächste HU
Apr. 20
Stand: 4.28.1

07.02.2020 2222 AGW000063
M1 AC
W1K1186871N105075 5
Mercedes-Benz
F2CLA
32HT72
FZAA154A
CLA 200
Mercedes-Benz
F.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP;AP;P/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 1332
7,2/6,2-+25 b.Anh.Betr.*O.1.1800 bis 8% Stg.*Fz ist
bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stab
i.Syst.t.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.A
usn.VO.z.StVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse:
07.02.2020*
120/5500
4695 1857
1444 1445
80
141 2025 2025
1095 1045
1035 1045
72 3750 67
1600 720 5
225/45 R18 091W
225/45 R18 091W
Blau
e1*2007/46*1912*05
21.10.2019 FR158688

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)