CarOnSale

Audi Q3

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2024	33.621km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 45 1.4 TFSI e EU6d, basis, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF3XP1149410	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.621km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer ist der 2. Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- e-tron Aufladesystem
- Einstiegsleisten schwarz
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfort-Fahrwerk
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekantenschutz
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Plug-in Hybrid
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Soundgenerator
- Standklimatisierung
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audi connect (Remote / Control)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Assistenz-Paket
- Audi Smartphone Interface
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Alcantara / Mikrofaser Dinamica, Stahl-Grau
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Start-Stop-Knopf
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachreling (Aluminium)
- Glanz-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- 6 Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF3XP1149410

CarOnSale











24.5°C
23.5°C
AUTO

Fahrweg kontrollieren!
Hamburg
London
Paris


AUDI

