CarOnSale

Volkswagen Golf Alltrack 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	67.204km	200 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Alltrack 4Motion [DE - Kb5 Alltrack 2.0 TDI EU6d, 4Motion, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZCDZNW536866	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.204km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.461km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Rückfahrkamera unscharf

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung ALLTRACK
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber eloxiert
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Tracks
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff 7 Summits
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Original Fahrzeug Farbe: URANOGRAU/CINZA URANO

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Top-Paket
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Sonderlackierung Urano-Grau uni
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Kurvenlicht
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sprachsteuerungs-System
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG

CarOnSale


CarOnSale





14:31
Oslo
Kalmar
Warschau
Warszawa
Vejle
Berlin
Amsterdam
London
Rom
Roma
21.0 21.0








VOLKSWAGEN


06.07.2022 0603 COL00363 4
M1 AC
WVWZZZCDZNW536865 0
VOLKSWAGEN, VW
CDV
ACD UAX1
AD7AD7GC005C4BISON1ML1AVR2AI0
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
NATION:4120KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAH
RDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z
9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
06.07.2022*
2 2 147/3600 229
4639 - 1795 -
1496 - 1808
80
148 2126 2126
1080 1090
1080 1090
73 3075 67
2000 750 5
205/55 R17 91V
205/55 R17 91V
Grau
e1*2007/46*2180*09
19.04.2022
K G.J265604




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)