CarOnSale

# Peugeot Partner Grip L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2019 | 97.981km | 99 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Peugeot | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Partner Grip L2 [DE - Ka4 1.6 BlueHDi 100 FAP EU6, Grip L2 Stop&Start, 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>VR3EFBHYBJJ823609 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>97.981km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>99 PS (73 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.560 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>89.975km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>112g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 3 mm | 3 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

Reifenschäden: Korrosion

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **95 µm** | Beifahrertür | **95 µm** |
| Kotflügel vorne links | **105 µm** | Kotflügel vorne rechts | **100 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **105 µm** |
| Seitenteil hinten links | **100 µm** | Seitenteil hinten rechts | **100 µm** |
| Motorhaube | **65 µm** | Heckklappe | **80 µm** |
| Dach | **90 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel heizbar, beide
- Beifahrersitzbank Multiflex geteilt/klappbar
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP
- Radstand 2975 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch
- Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß
- Tagfahrlicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Motorschutzblech
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gummimatten vorn
- Laderaum-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Grip-Control
- Laderaumtrennwand modular
- Antischlupfregelung (ASR)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Baustellen-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Mittelarmlehne für Fahrersitz

## Sonderausstattung

- Holzboden Laderaum mit Antirutschprofil
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Raucher-Paket
- Schiebetür rechts
- Steckdose 230V
- Zigarettenanzünder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























FFH


EFBHYB JJ823609

CarOnSale







WARTUNGSNACHWEIS

WARTUNGSNACHWEIS










## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Rost, Delle)




- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion