CarOnSale

Ford Mondeo Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2011	402.018km	200 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo Titanium [DE - Kb5 2.2 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0GXXGBBGBD85865	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 402.018km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Check-Control-System
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: M66
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung blau getönt
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kneeairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Batterie verstärkt
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Business-Paket 1
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Metallic-Lackierung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Sitz-Paket
- Traveller-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Audio-Navigationssystem Ford SD mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kindersicherung elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























WF0GXXGBBGBD85865



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle, Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)