CarOnSale

Ford GRAND C-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2013	148.629km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GRAND C-MAX	KATEGORIE Van
FIN WF0HXXWPBHCY36831	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.629km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.512km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Parkpilotsystem hinten
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Dachreling (Aluminium)
- Metallic-Lackierung
- Sicht-Paket
- Trend Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelkonsole Premium
- Klimaautomatik
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FORD
C-MAX


CarOnSale



Ford
AIRBAG








Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Wartung
Auto Bücher


Auto Bücher






31.01.2013 8566 AUJ00025 7
M1 AC
WF0HXXWPBHCY38831 2
FORD
DXA
JQDB1H
7C6CNF
GRAND C-MAX
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*459/2012*J
EURO5;LPI/CI, M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1596
F-1/F 2:2275 U: 7 2/8 2:1315 B: ANHÄNGEBETRIEB*WW,AHK LT.EG
TG*TECHN ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3400*
2 1 110/5700 202
4520-4631 1828
1653-1698 1496
154 2200 2200
1055 1240 -
1055 1240 -
80 3750 89
1200 745 7
215/50 R17 95 H
215/50 R17 95 H
Schwarz / 9 /
e13*2007/46*1103*08
24.10.2012 K XD197618



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)