Volkswagen

VOLKSWAGEN T-ROC (D11)(12.2021->) R-LINE MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TSI ACT 5-TÜRIG

VIN: WVGZZZA17SV112739



Beschreibung

	Zulassungsdatum 28/04/2025	**Laufleistung** 36983 km
Farbe Schwarz	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**CO2** 147 g/km	**Hubraum** 1498 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kotflügelverbreiterung / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen





002	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Ersetzen





003	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren






004	Tür / Hinten Links	Delle	Reparieren





005	Dach / -	Delle	Smart Repair



006	Kotflügelverbreiterung / Hinten Links Lackiert : No	Gebrochen	Ersetzen




007	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren







008	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Smart Repair






009	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren






010	Stoßfängergrill / -	Gebrochen	Ersetzen




011	Klimaanlagenkondensator / -	Gebrochen	Ersetzen

012	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel




013	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten **-**

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Ersatzrad
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Hutablage
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Ladekabel Schuko-Steckdose
- [ ] Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	215 / 55 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm


Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung


Navigation




Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige




Sonstige


Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts


Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Gebrochen



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Gebrochen




Stoßfänger / Hinten / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle




Stoßfänger / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfängergrill / - / Gebrochen


Stoßfängergrill / - / Gebrochen


Klimaanlagenkondensator / - / Gebrochen


Klimaanlagenkondensator / - / Gebrochen


Motorhaube / - / Steinschlag


Motorhaube / - / Steinschlag