CarOnSale

Toyota Avensis

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	185.482km	143 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Avensis	KATEGORIE Kombi
FIN SB1ET76LX0E005902	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.482km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.412km	LETZTER SERVICE AM 07/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Schlüsselbatterie leer

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Comfort-Paket Plus
- Design-Paket
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Frontscheibe heizbar
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Toyota Safety Sense
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Navigationssystem (Touch 2 & Go)
- Original Fahrzeug Farbe: GREY
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0331
SB1E76LX0E005902
2100 kg
3900 kg
1215 kg
1765 kg
MODEL WWT271L-AWFEYW
W246

CarOnSale


CarOnSale









Datenauszug
aus der
Genehmigungsdatenbank










Code
M1/Personenkraftwagen
TOYOTA
Toyota Avensis
T27WWT271(W)WWT271L-AWFEYW(1J)
Zulassungsstelle Nr.3194829
der DONAU Versicherung AG VIG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)