CarOnSale

Mercedes-Benz 116 CDI lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	323.998km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 CDI lang [DE - Kb4 116 CDI EU5, lang, (Facelift) 2010 - 2014]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF63970313821393	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 323.998km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 305.738km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	265 µm ⚠	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	280 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	270 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	320 µm ⚠
Seitenteil hinten links	320 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	265 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;Fahrzeug Innenraum stark verschmutzt.Fahrzeug mit Firmenwerbung beklebt, die originale Farbe ist grau.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Dachverkleidung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Heckklappe
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Komfort-Fahrwerk
- Modellpflege
- PKW-Zulassung
- Rückspiegel innen
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Heckantrieb
- Servolenkung
- Außenspiegel asphärisch, beide
- ECO Lenkhelfpumpe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Generator 180 A
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: lang
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Airbag Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Handschuhfach abschließbar
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Kindersicherung
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Partikelfilter
- Auflastung auf 3,05 t

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Breitband Lautsprecher vorn
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Außentemperaturanzeige
- Raucher-Paket
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem Sound 5
- Zuheizer
- Batterie 100 Ah
- Reserverad mit Wagenheber
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Fahrtenschreiber digital

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







DAIMLER AG
WDF63970313821393
3050 kg
4940 kg
1550 kg
1550 kg

CarOnSale

CarOnSale


SWR3




Zieleingabe
Karte
GARMIN











21.06.2013	1313	BPU084881	02	01	0120/03800 18
M1		AF		05008	1906
WDF63970313821393		X		1875	002076 0021
Mercedes-Benz					00100
639/2				0190	003050 003050
KAA31305N				01550	01550
2M3C2T29				01550	01550
				78	02850 74
Vito				02000	0750 009
Daimler (D)				205/65R16C 107/105T(103H)	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				205/65R16C 107/105T(103H)	
Mehrzweckfahrzeug				-	
715/2007*692/2008G					7
EURO5;GJCI;M1socE ohneM1G				e1*2007/46*0457*05	
Diesel				15.05.2012	GN665196
0002	M	35G0		02143	

ZU 18:MAX.5108*ZU20:MAX.1945*F.1/F.2:+100B.ANH.BETR.*A
HK LT.EGTG*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4940*U.1/U.3:-1DB(A
) BEI AUSR.GERÄUSCHDAMMUNG*S.1:MAX.S-PL.*DATUM ZUR EMI
SSIONSKLASSE: 21.06.2013*







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Folie löst sich



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Folie löst sich



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)




- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Rost)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden): Folie löst sich



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden): Folie löst sich



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden): Folie löst sich



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)