CarOnSale

Fiat Qubo Lounge

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2018	83.675km	LEISTUNG 77 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qubo Lounge [DE - Van5 1.4 8V EU6, Lounge, (Facelift) 2016 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN ZFA22500006J92738	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.675km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.560km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: MP3 Radio (AUX-IN, 2 USB-Anschlüsse, Bluetooth)
- Ausstellfenster hinten
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (2.Sitzreihe)
- Ladeflächenauskleidung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 57 kW KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2513 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Touchscreen (5,0 Zoll)
- Heckscheibenwischer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Armlehne vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Maestro Grau)

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WDR 4



ZFA22500006J92738



CarOnSale


QUBO


WARTUNGSNACHWEISE
Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.
MODELL
Qubo
FCA Italy Vertrags Germany GmbH
Düsseldorf




(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 07/2027
(9) Verantwortliche Person: Alessandro Fama (03307020)
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
(10) Sonstige Angaben:
Hinweise:
Messwerte Betriebsbremse
Messwerte Feststellbremse


27.06.18 1727 AGG000061
M1 AF
ZFA22500006J92738 9
FIAT
225
AXC1A
03P
QUBO
FCA Italy (I)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*195/2013W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1368
2 01 57 /6000 155
3957-3971 1716-1716
1735-1735 1255
60 -
161 1690 1690
950 950 -
950 950 -
78 3750 72
600 400 5 -
185/65R15 88T
185/65R15 88T
GRAU 7/-
e3*2001/116*0271*22
09.05.17 KN EX567715


DEKRA
nächste HU
2023
2025
TTVO1051
Kreis Mettmann
Der Landrat
Im Auftrag


EX567715

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Halter verbogen



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)