CarOnSale

Seat Tarraco Xcellence 4Drive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	102.997km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tarraco Xcellence 4Drive [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, Xcellence 4Drive, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKNZKW026492	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.997km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.005km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keyless defekt wird angezeigt; Fehler Start-Stopp wird angezeigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Funktions-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Licht- und Style-Paket
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Radstand 2790 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Progressivlenkung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Rückfahrkamera
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Original Fahrzeug Farbe: "Deep" Schwarz Perleffekt


Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Dynamic-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Leder-Paket
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Standheizung mit Fernbedienung
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- 8 Lautsprecher
- Sprachsteuerungs-System
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- USB-Ladeanschlüsse (2) für 2.Sitzreihe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstütze elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










BRIDGESTONE

BRIDGESTONE












SEAT, S.A.
e9*2007/46*6666
VSSZZZKNZKW026492
2410 kg
4810 kg
1- 1210 kg
2- 1250 kg
Typ KN
M4
DPHA 1240
2764238
0.50

CarOnSale








Stockholm
Kopenhagen
Dublin
Berlin
Wilna
Kiew
Brüssel
Paris
Wien
Bukarest
Rom
Madrid
Athen


















DEKRA
nächste HU
Außerbetrieb-
setzung am:
Stadt Bayreuth
Straßenverkehrsam
Landkreis Gießen
Die Landrätin

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Unsachgemäß Instandgesetzt



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)