CarOnSale

Opel Movano Kipper L3H1 3,5t DoKa

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



02/2017	94.707km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano Kipper L3H1 3,5t DoKa [DE - KiDK4 2.3 CDTI 100 (3,5t) EU4, L3H1, 2010 - 2011]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN W0LMSY601HB124472	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.707km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.032km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 228g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**75 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**75 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio R 15 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 2,3 Ltr. - 74 kW CDTI
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Generator 185 A
- Karosserie/Aufbau: Kipper Doppelkabine
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 4332 mm
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Sitzbezug / Polsterung: Vinyl
- Elektrische Schnittstelle für zusätzliche Umbauten
- Karosserie/Aufbau: Bordwände Aluminium
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Rundumkennleuchten- und Warnmarkierungs-Paket
- Unterfahrschutz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale















Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis


6 Servicebestätigung
Autohaus Becker Bochum GmbH




01.02.2017 0035 BJT00128 8 02 01 0096/03500 148
N1 BA10 06538 2100
WOLMSY601HB124472 7 2370 02625
OPEL 00100
MS 0210 003500 003500
P4Y6 01850 02100
51ENB6 01850 02100
79 02625 75
MOVANO
OPEL
FZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T
BA KIPPER
715/2007*2015/45Y
EU806;Y;PL/CI; N1 III, N2
DIESEL
0002 36Y0 02299
S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*
e1*2007/46*0471*18
10.10.2016 K ET032663

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)