Automotive360
Sachverständige für Kraftfahrzeuge



BMW
2 Gran Coupe (F74)

VIN	**WBA31GH0107T13568**	Anzahl der Türen	**4**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**125 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**170 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**05/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DNE**	Laufleistung	**33.759 km**
Lackierung	**ALPINWEISS III Uni (2-Schicht)**	Erstzulassung	**21.05.2025**
Innenraum	**Mokka / Espressobraun /Nächste HU**		**05/2028**
	Ledernachbildung Veganza perforiert		
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name	
	Vorsteuerabzug	Ja
Besichtigung	Datum	02.11.2026
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Anhängerassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Follow me home)
- LM-Felgen
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 115 kW Mild-Hybrid
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Spezifische Zusatzumfänge M Sport-Paket
- Sportlenkung (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge
- Steuer-AV Zusatzumfänge COC
- Vlies-Batterie 60 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Drive Recorder (Dashcam)
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Abstandsregelung mit aktiver Navigationsführung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Lenk- und Spurführungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Manövrierassistent
- Fahrassistenz-System: Parken ferngesteuert (mit Display-Key)
- Fahrassistenz-System: Rettungsgassen-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent Professional
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Head-up-Display
- Heckspoiler (M-Technic)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Kältemittel R 1234 YF
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow)
- Lenkrad heizbar
- M Sport Pro Paket
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Professional
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rückfahrkamera mit 360° Panorama View
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Remote 3D View
- Sicherheitsgurte M
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Mokka)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon
- Spezifische Zusatzumfänge M Sport-Paket Pro
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn (M-Technic)

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/45R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/45R18
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	195/50R18	Goodyear	Ganzjahr	6 mm
1	Rechts	195/50R18	Goodyear	Ganzjahr	6 mm
2	Links	195/50R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Rechts	195/50R18	Goodyear	Ganzjahr	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Stossfänger VL	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Smart Repair
2	Stossfänger vorne unten drunter	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
3	Stossfänger HR	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
4	Felge HR	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
5	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
6	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
7	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Einstieg VL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Einstieg HL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Ladekante	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Rückleuchte HR	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Tür HR	Art der Beschädigung: Oberflächen Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
13	Einstieg HR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
14	Einstieg VR	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6




Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Stossfänger VL**

Art der Beschädigung: Verschrammung
Art der Reparatur: Smart Repair






2 **Stossfänger vorne unten drunter**



Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Smart Repair





3 **Stossfänger HR**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Smart Repair

4 **Felge HR**

Art der Beschädigung: Verschrammung
Art der Reparatur: Erneuern




Akzeptierte Gebrauchsspuren

5 **Stossfänger vorne**



Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur








6 **Motorhaube**
Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur


7 **Frontscheibe**
Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur



8 **Einstieg VL**
Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur








9 **Einstieg HL**
Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur







10 **Ladekante**
Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur





11 **Rückleuchte HR**
Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




12 **Tür HR**
Art der Beschädigung: Oberflächen Kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspuren




13 **Einstieg HR**
Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur

14 **Einstieg VR**
Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur