CarOnSale

Toyota RAV4 2.0 Limited 4X4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2002	394.487km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RAV4 2.0 Limited 4X4	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTEHH20VX06035365	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 394.487km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2002	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dachreling
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: satinsilber metallic / satinsilber metallic
- Reserverad-Abdeckung Hardbox, lackiert
- Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Leder (mit Sitzheizung)
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2490 mm
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitzheizung
- Toyota Collision Repair Time
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antenne mechanisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Kotflügelverbreiterung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 235/60 R16 ...H (M+S/S+G)
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sitzheizung
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Karosserie: 5-türig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























N.V. TOYOTA MOTOR EUROPE MARKETING & ENGINEERING S.A.
MODEL

CarOnSale




Webasto





TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
ATU




Monat
Jahr
2024
Nächste
HU
FSP
Monat
Jahr
2026
Nächste
HU
FSP
Monat
Jahr
2028
Berlin Bundeshauptstadt


06.02.2002
5013
428
00E1
01
0200
JTEHH20VX06035365
1
A2
TOYOTA RAV4
TOYOTA EUROPE (B)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Grau
EURO 3
BENZIN
12.05.2000
0001
0444
1998
AHK



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)