BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0307S53268



Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum**	**Laufleistung**
	11/04/2025	35514 km
Farbe	**Jahr**	**Polster**
BLACK SAPPHIRE METALLIC	2024	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
5	5	-
Karosserietyp	**CO2**	**Hubraum**
Schrägheck	132 g/km	1499 cc
Getriebe	**Motortyp**	**Kraftstoff**
Automatisch	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	**Antriebsstrang**	**Max. Leistung**
7	Vorderradantrieb (FWD)	125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch


Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair




002	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren







003	Stoßfängerleiste / Hinten Rechts Lackiert : Ja / Verchromt : Nein	Kratzer	Lackieren





004	Tür / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
005	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
006	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





007	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren








008	Spoiler / Vorne	Kratzer	Lackieren




009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen


011	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen
012	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen

013	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair




014	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz


Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	3 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	3 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung


Navigation



Spare Tyre




Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer


Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Kratzer


Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Spoiler / Vorne / Kratzer


Spoiler / Vorne / Kratzer


Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Tür / Vorne Rechts / Kratzer


Tür / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer