
CarOnSale

Opel Insignia Innovation 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2013	247.623km	160 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Innovation 4x4 [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Innovation 4x4, 2010 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGT8EM2D1078374	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 247.623km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.675km	LETZTER SERVICE AM 03/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Turbolader;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: Bremse schleift beim fahren.;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: Fehlermeldung: Stoßdämpfer überprüfen lassen!;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audio-Navigationssystem SD Navi 900
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Differential mit Schlupfsteuerung
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 118 kW 16V CDTI
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportdifferential
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: OZEANBLAU/WATERWORLD

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitz-Komfort-Paket 2
- Winter-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Parkpilotsystem
- USB-Schnittstelle
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Reserverad als Notrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












RP 430 SUMMER



CarOnSale

INSIGNIA






OPEL
e1*2007/46*0374
W0LGT8EM2D1078374
2440 kg
4150 kg
1-1180 kg
2-1270 kg
0.50
Z 22A TAEJ 113 5
119kW

CarOnSale

CarOnSale





12:24
Ziel auswählen
12°C















Servicebestätigung
OPEL
AutoService
37719 Wahlsheim


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
OPEL






INSIGNIA SPORTS TOURER SW
OPEL
225/50 R17 98V
DIESEL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)