CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrain

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



09/2019	224.317km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d 4Matic All-Terrain [AT - Kb5 E 220 d All-Terrain EU6d-T, 4Matic Avantgarde, 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132171A713321	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 224.317km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 223.745km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Avantgarde Interieur
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Easy-Pack-System (Komfortbox im Lade-/Kofferraum)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernschließung Heckdeckel
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS - UNILACK
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- SE-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zeituhr (Analog)

Sonderausstattung

- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Ausstattungs-Paket: Premium Plus
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenhimmel schwarz
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Memory-Paket
- Multibeam LED
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- PRE-SAFE-System Plus
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2132171A713321
2570 kg
4770 kg
1200 kg
1370 kg
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale










14:44
Sitze
Klimatisierung
DYNAMIC SELECT
Assistenz
Verbrauch
Lichtinszenierung
22°C
A/C ON
DIFFUSE
SYNC
22°C














22°C









E-Klasse T-Modell


0955709083
7641757




9) Prüfstelle





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)