CarOnSale

BMW 118 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



12/2016	172.834km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i Advantage [DE - LimS3 118 i EU6, Advantage, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1P510205G49846	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.834km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.876km	LETZTER SERVICE AM 12/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Dynamische Bremsleuchte
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Schaltpunktanzeige
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Park-Distance-Control (PDC)
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Advantage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 3-türig
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Sitzheizung vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Multifunktion für Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA1P510205G49

CarOnSale













28.12.2023 BMW
116876 km 00120
16.12.2019 BMW
38511 km 00120
11.01.2019 BMW
30789 km 00120


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


22.12.2016 0005 CAL000834
M1 AC
WBA1P510205G19846
BMW
1K2
1P51
6A250000
118i
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI;-M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01499
7.2/8.2; +105 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.BETG*0.1:1500
BIS 8% STEIG. *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.12.2016*
02 01 0100/01400 210
-04329 1765
-1421 001390
0075
0119 001880 001886
00865 01090
00065 01090
077 03300 066
01300 0650 005
195/55 R16 87H
195/55 R16 87H
SCHWAB2 9
e1*2007/46*0273*14
10.06.2016 K ER605370


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)