CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 Turbo 3-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2008	90.461km	193 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 Turbo 3-türig [DE - LimS3 A 200 Turbo EU4, Elegance, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1693341J595876	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.461km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 193 PS (142 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.035 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.601km	LETZTER SERVICE AM 03/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
vehicle.tire-type-label.without-tires

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
–	–

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	330 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1560 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Schiebedach ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 142 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Nebelscheinwerfer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Armauflage vorn mit Fach
- Heckscheibe heizbar (ESG)

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lamellendach elektrisch (Glas)
- Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links
- Armauflage vorn mit Fach
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Exklusiv-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mech. längsverstellbar
- Metallic-Lackierung
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Sitz-Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









































Serviceheft
Serviceberichte

Serviceheft
Serviceberichte


05.03.2008
A 200 TURBO
DAIMLER (D)
KOMBILIMOUSINE
BENZIN
EURO 4


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)