CarOnSale

# Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L3

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.09.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | 200.089km | 163 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>311/314/316 CDI RWD L3 [AT - Pr2 316 CDI RWD EU6, 2018 - 2022] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>W1V9071351N139117 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>200.089km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>163 PS (120 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>175.365km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro VI |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2021 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>366g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>14l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **100 µm** | Beifahrertür | **100 µm** |
| Kotflügel vorne links | **100 µm** | Kotflügel vorne rechts | **90 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **95 µm** | Seitenteil hinten rechts | **95 µm** |
| Motorhaube | **100 µm** | Heckklappe | - |
| Dach | **100 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Abschleppöse hinten
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Partikelfilter
- Radstand 4325 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

## Sonderausstattung

- 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Blinkleuchten vorn seitlich
- Generator 250 A
- Haltegriff Beifahrerdoppelsitz (Innensitz)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lenkrad mit Multifunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Verkleidung Rückwand
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Geräuschmaßnahme außen
- Klappdeckel für Ablagefach
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kühlergrillrahmen Wagenfarbe
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Tankdeckel rot
- Vorderachse verstärkt
- Akustik-Paket
- Batterietrennschalter 1-polig
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0300
W1V9071351N139117
3500 kg
5500 kg
1860 kg
2250 kg
iHA=3,923
Typ: 906BA35
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale




Sörensen

Prüfzentrum § 57a
Darya Cellner
Wiesengasse 11
A-2331 Vösendorf
Tel. +43 6603400727
Wiederkehrende Prüfung
gem. §8 AM-VO
nächste Prüfung

Gesamtes Umfeld beachten









| | | |
|---|---|---|
| D1 | Handelsbezeichnung | Sprinter |
| D2 | Type/Variante/Version | JF/DC KST03/3FMD1350BXX/RE2AA3A3BEXX |
| A9 | Aufbau | Geschlossener Kasten |
| R | Farbe | Weiß |
| F1 | Techn. zul. Gesamtmasse | 3930 kg |
| G | Eigengewicht | 2585 kg |
| P2 | Nutzlast | 1882 kg |
| A10 | Gesamtgewicht | 2500 kg |
| A12 | Stütz-/Sattellast | 990 kg |
| D1 | Anhängelast gebr. | 2000 kg |
| P5 | Motortyp | 651 |
| P3 | Antriebsart | Diesel |
| S | Höchstgeschw. | 163 km/h |
| P1 | Hubraum | 2143 ccm |
| P2 | Leistung | 120 kW |
| P4 | bei Drehzahl | 3800 min-1 |

| | | |
|---|---|---|
| A5 | Genehmigungsgrundlage | EG-Betriebserlaubnis |
| K | Genehmigungsnummer | e1*2007/46*0511*15 |
| A7 | Nationaler Code | |
| J | Klasse / Fahrzeugart | N1/Lastkraftwagen/Gruppe III |
| D1 | Marke | Junge Fahrzeugbau GmbH |
| D3 | Handelsbezeichnung | Sprinter |
| D2 | Type/Variante/Version | JF/DC KST03/3FMD1350BXX/RE2AA3A3BEXX |
| A22 | Anzahl der Vorzulassungen | 1 |
| A21 | Anlage | Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes |

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)




- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)