CarOnSale

Skoda Octavia Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2012	104.527km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Ambition [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Ambition, 2011 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBHJ61Z1D2064624	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.527km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.952km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	1070 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Maxi-DOT Display
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA STEEL/PLATIN/STEEL GRAU

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Doppel-Sonnenblenden

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















103.8 MHz

ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0230
TMBHJ61Z1D2064624
1925 kg
3225 kg
1- 970 kg
2- 1000 kg
CAXA


CarOnSale





AUTO
AC


103.8 MHz
MEDIA
RADIO
INFO





Service-Nachweis
Datum 7.9.20
km-Stand 67958
Service durchgeführt von
Stempel des SKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand
11. März
Datum
Service-Nachweise


Service-Nachweis
Datum 15.9.18
km-Stand 45958
Auto Sauer
Kfz. Reparaturwerkstatt
AA - Waldhausen
Stempel des SKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand
Datum
Service-Nachweise


ŠKODA Octavia
Betriebsanleitung


21.12.2012
8004
AGP000515
M1
AC
TMBHJ61Z1D2064624
8
SKODA
12
ACCAXAX01
NFM6FMGAJ0090
OCTAVIA
SKODA (CZ)
PZ.Z.FERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
7157/2007*566/2011F
EURO5:FPI/CI; M, M1 I
BENZIN
0001
35F0
01390
7.2/8.2:+53 B.ANHAENGEBETRIEB+ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.
3225KG*WW.AEK LT.EOTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.12
.2012*
02
01
0090/05000
202
04569 -01666
1455 - 1522
01325--
00075
0140
001925
001925
00970
01000
00970
01000
76
03750
72
01300
0450
005
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
23.07.2012
K
KZ278103


DEKRA
nächste HU
Jul. 2020
03.2022
DEKRA
nächste HU
Okt. 2024
7.0124
Landratsamt Osterode
ZBI



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)