CarOnSale

Land Rover Defender TD5 90 Soft Top

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2001	151.067km	122 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Defender TD5 90 Soft Top [DE - SUVStp2 90 Td 5, (Softtop)]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALLDHM582A623614	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.067km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.495 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro III
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2001	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 299g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
15 mm	15 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
15 mm	15 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	410 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm ⚠
Türe hinten links	265 µm ⚠	Türe hinten rechts	255 µm ⚠
Seitenteil hinten links	245 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	125 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Der Kofferraum ließ sich nicht öffnen, da dieser vom Kennzeichenträger verdeckt war;Scheiben hinten foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























13:55

LAND ROVER
PAINT
TRIM

CarOnSale








Eingang
CarOnSale

CarOnSale

Webasto



23.11.2001
DEFENDER
LAND ROVER (GB)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
98/69/EG III;A
DIESEL
7.50R16 90M
7.50R16 103M
GRÜN
e11*96/79*0086*06
68.11.2000
WB201401
ASSE: 23.11.2001*


HU TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nächste HU:
JUNI 2020
TÜV NORD Mobilität




WB201401

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com