CarOnSale

Mercedes-Benz CLK 320

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2003	365.625km	218 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLK 320	KATEGORIE Coupé
FIN WDB2093651F002976	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 365.625km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 3.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2003	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Frankreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 250g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstiegsleuchten
- Drehzahlmesser
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Klimaanlage (Varianten)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,2 Ltr. - 160 kW V6 18V KAT
- Reifen vorn/hinten: 205/55 R16 ..V / 225/50 R16 ..V
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Varianten
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Tempomat
- Getriebe Automatik - Varianten
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- CD-Wechsler
- Diebstahl-Warnanlage
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Memory-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System BOSE
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Schiebedach (Varianten)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachantenne
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebedach (Varianten)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Sport-Fahrwerk
- Nebelscheinwerfer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Göteborg / Ledernachbildung Artico
- Sound-System
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Getränkehalter vorn
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Parameterlenkung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Göteborg / Ledernachbildung Artico
- Sound-System
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Klimaanlage (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLERCHRYSLER AG
WDB2093651F002976
2060 kg
3560 kg
1035 kg
1085 kg




15°C 19°C
AUTO











édit Mutuel
RELEVE D'IDENTITE BANCAIR
Code Banque
Code Guichet
Numéro de Compte
Clé RIB
50278
01025
00051683140
52
IBAN (International Bank Account number)
FR76 1027 8010 2500 0516 8314 052
TITULAIRE DU COMPTE
ACCOUNT OWNER
M JEAN PIERRE REISS
2 RUE DES PRES
67117 FURDENHEIM

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)