CarOnSale

BMW 220 i M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2023	46.389km	156 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220 i M Sport [DE - Van5 220i EU6d, M Sport OPF, 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WBA71BX0607M17785	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.389km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 22.911km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 133g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service in 1600 km fällig.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Länder-AV Deutschland
- M Sport
- Motor 1,5 Ltr. - 115 kW Mild-Hybrid
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkassistent-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- BMW Curved Display
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Mild-Hybrid 125 kW (Motor 1,5 Ltr. - 115 kW)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Park-Distance-Control (PDC)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Premium-Paket
- Sound-System Harman-Kardon
- Instrumententafel Luxury
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorbereitung Lenkradheizung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Sitzheizung vorn
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Panoramadach (Glas)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Vorbereitung Driving Assistant Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale


Wrote ab inMotion
D





Allein Allein

Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00117
WBA71BX0607M17785
2075 kg
3375 kg
1- 1095 kg
2- 1050 kg
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale

CarOnSale

AUTO H



Allein Allein
INNERVERSE & Helsloot feat. Malou
Beats Radio




PARKEN
Nicht allein auf Kamerabild verlassen.


Ziele suchen




























SERVICEBEDARF
IHR Service Partner
Service Historie
Motoröl
13.02.2027, in 1600 km
Fahrzeug-Check
13.02.2027, in 1600 km
Bremsflüssigkeit
02.02.2026
Service:
Am 13.02.2025 bei 22911 km
Service:
Am 09.02.2023 bei 4 km






29.03.2023 0005 DHG 00039 6
M1 AC
WBA71BX0607M17785 4
BMW
U2AT
71BX
IAL600L0
220i ACTIVE TOURER
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8-Spl.
Kombilimousine
715/2007/2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/C; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1499
7.2/8.2: +96 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/P4: NE
NNLEISTUNG 14 KW ***
2 1 115/5000 221
-4386 -1824
-1576 -1595
75
133 2075 2075
1095 1050
1095 1050
72 3750 68
1300 750 5
205/60 R17 97W
205/60 R17 97W
Weiß 0
e1*2018/858*00117*04
13.10.2022 K GQ000283



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)