CarOnSale

Renault Captur Intens

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	131.600km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Captur Intens [DE - SUV5 0.9 TCe 90 eco² EU6, Intens ENERGY, 2016 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF12RD11A57294519	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.600km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.191km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Licht- und Regensensor
- Look-Paket Chrom (außen)
- Look-Paket Chrom (innen)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2606 mm
- Reifen 205/55 R17 ..H
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- 4 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Sonderausstattung

- City-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























CarOnSale




Optionen
OK

Sehen Sie in alle Richtungen





KONTROLLNACHWEISE (4/6)

KONTROLLNACHWEISE (3/6)
Reifen Meertens

Reifen Meertens

Renault CAPTUR

RENAULT






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)