Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Fiat Punto Evo MyLife

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: ZFA19900000823210
Kilometerstand: 124.437 km
Erstzulassung: 02.11.2011
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe
















Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat Punto Evo MyLife

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: ZFA19900000823210
Kilometerstand: 124.437 km
Erstzulassung: 02.11.2011
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne rechts - SmartRepair
Lackschaden Tür rechts



Außenspiegelgehäuse links - SmartRepair
Lackschaden Seitenspiegel links



Fondseite links - SmartRepair
Kratzer kotflügel HL



Stoßfänger hinten - SmartRepair

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Fahrzeugdaten	Hersteller: Fiat		Typ: Punto Evo MyLife			Modell: 1.2 8V EU5, My Life, 2011 - 2012			
	VIN: ZFA19900000823210		Aufbau: Lim. Schrägheck			Anzahl Türen: 3	Antriebsart: Frontantrieb	KBA-Schlüssel: 4136/AMC	
	Kennzeichen:	Erstzulassung: 02.11.2011	Halter lt. Zulbesch. II: k. A.	Halter lt. Kunde: 2	Leistung (kW): 51 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1242	HU: 10/26	
	Gesamtfahrl. lt. Halter: 123.400 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 124.437 km	max. km-Stand bei Übergabe: 125.878 km			Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: -/-	Letzter KD (km): 10 km	
	Farbe: COLORE ESTERNO (BLU SUGGESTI..		Lackierung: Uni normal			Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): 10 km	
	Scheckheft: Ohne Einträge	Scheckheft Bemerkung:							
	Polster: Stoff	Polsterfarbe: Schwarz	Getriebe: Getriebe 5-Gang						
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden: ja							
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Superbenzin	Schadstoffklasse: Euro 5	CO_2-Emission (g/km): 123 (NEFZ)	Energieeffizienzklasse: keine Angabe					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein						

Ausstattung	**Serienausstattung:**		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
	Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player mit ..	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, U..
	Bordcomputer	Drehzahlmesser	Elektrische Servolenkung Dual-Drive
	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	Fahrassistenz-System: Bremsassistent
	Fensterheber elektrisch vorn	Fernbedienung für Zentralverriegelung	Getriebe 5-Gang
	Heckscheibenwischer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 3-türig
	Klimaanlage	Kopf-Airbag-System vorn und hinten	Kopfstützen hinten
	Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..	Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Navigationssystem: mobiles Navigationssyst..	Scheinwerferglas dunkel getönt
	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzausstattung: 5-Sitzer	Stoßfänger Wagenfarbe
	Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe	Vorrüstung für mobiles Navigationssystem
	Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung
	Sonderausstattung:		
	Knieairbag Fahrerseite	Reserverad in Fahrbereifung	Seitenairbag vorn
	Uni-Lackierung		
	Sondermodellpaket:		
	Sondermodell MyLife		
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 21.09.2026 - Gültig bis 125878 km		

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse links - SmartRepair
Fondseite links - SmartRepair
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Tür vorne rechts - SmartRepair
Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Zwischensumme	**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen
HU-Bescheinigung fehlt
Kundendienstscheckheft fehlt
Verbandskasten fehlt
Warndreieck fehlt
Werkzeug fehlt
Zwischensumme

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)	Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung	k. A.
Reifen vorne	185/65 R15	VL 5,00 mm (Nexen)	VR	5,00 mm (Nexen)
Reifen hinten	185/65 R15	HL 5,00 mm (Nexen)	HR	5,00 mm (Nexen)
Zweiter Reifensatz	k. A.		Felgenbeschreibung	k. A.
Reifen vorne	k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR	k. A. (k. A.)
Reifen hinten	k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER	kein Ersatzrad

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	123.400 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat Punto Evo MyLife

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: ZFA19900000823210
Kilometerstand: 124.437 km
Erstzulassung: 02.11.2011
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür vorne rechts - SmartRepair
Lackschaden Tür rechts



Außenspiegelgehäuse links - SmartRepair
Lackschaden Seitenspiegel links



Fondseite links - SmartRepair
Kratzer kotflügel HL



Stoßfänger hinten - SmartRepair