CarOnSale

SEAT Leon

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	141.625km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ5FZER057247	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.625km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	195 µm ⚠
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: Hagelschaden Dach, Motorhaube

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Frontkamera

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Scheinwerfer LED
- Winter-Paket
- 8 Lautsprecher
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- iPod-Anschluss
- Lenkrad mit Multifunktion
- Heckleuchten LED
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Einstellungen Service
ZURÜCK
Fahrzeugnr.:
VSSZZZ5FZER057247
Inspektion:
in 26200 km / 190 Tag(en)
Ölwechsel-Service:
in 26200 km / 555 Tag(en)
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU


CarOnSale


LEON
CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
ZURÜCK
Fahrweg kontrollieren!
STUNN
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
MEINE ZIELE
MENU
NEUES ZIEL
ANSICHT
SONDERZIEL
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU










EU - Certificate of Conformity
SEAT




28.05.2014 7593 AIL000031 2 1 90/5000 202
M1 AC 4263 1616
VSSZZZ5FZER057247 4 1459 1224
SEAT
SF
BCXSAX0
FM6SFM6AJ0097MJVL
120 1740 1740
910 880
910 880
76 3750 71
LEON
1400 610 5
SEAT (E)
195/65 R15 91V
FZ,2,Pers,bef,b, 6 Spl,
195/65 R15 91V
Kombilimousine
Blau 5
715/2007*630/2012J
e9*2007/46*0094*07
EURO5,J,PI/CI, M, N1,I
09.10.2013 K EJ250724
Benzin
0001 35J0 1395
ausgestellt am 17.07.2024
F,1/F,2,+0 U, 7,2/8,2,+60 S, ANHÄNGEBETRIEB*0,1:1700 BI
S,8% STEIG,*TECRN,ZUL,GES-MASSE*DIZUGKOMBINATION,3140K
G*WW,AHK LT,EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE, 28.05.2014


FSP
Monat Mai
Jahr 2022
25. Sep. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmerung beschädigt




- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)