CarOnSale

Mercedes-Benz B 180 CDI / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	149.389km	109 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180 CDI / d [DE - Van5 B 180 CDI / d EU6, d Style, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462121J406235	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 149.389km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 146.317km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	205 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	720 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Reiserechner
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Parameterlenkung
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-System: Remote Online
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel schwarz
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Spiegel-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Gepäckraum-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















6.5°C
12:30





DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD2462121J406235
1985 kg
3205 kg
1- 1015 kg
2- 970 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale

Navigationsbereit
800 km
12:32
36m
NO
0km/h


OK









13.04.2016		1313		ESF00014		2	1	B0/4000		190	
M1		AC				4439		1812			
WDD2462121J406235		3				1572		--1420			
MERCEDES-BENZ								75		-	
245 G						104		1985		1985	
M2128Z						1015		970		-	
AZBCA501						1015		970		-	
						76		3000		73	
B 180 D						1200		710		5	
DAIMLER (D)						205/55 R16 91H					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						205/55 R16 91H					
Kombilimousine						-					
715/2007*136/2014W						Grau				7	
EURO6;W;P/C/I; M, N1 I						n1*2001/116*0470*15					
Diesel						22.06.2015		K		FW530308	
0002		36W0		1461							

F.1/F.2:2005 B.ANH.BETR.*7,2/8,2-1010 B.ANH.BETR.*0,1:1500
BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK-U.ESP M. SPEZ FAHRDYN.STABI
SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H;GEM.5.AEND.VO.Z.8 AUSN.VO
7.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.04.2016*
**





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)