CarOnSale

Ford Mondeo Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2008	242.496km	145 PS	Benzin	Schaltgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo Trend [DE - Kb5 2.0 EU4, Trend, 2007 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0GXXGBBG8B23285	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.496km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2008	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	305 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm ⚠
Kotflügel vorne links	280 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Navigation über Maps

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Einstiegschienen
- Fzg. ohne Sportsitze
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: MACHINE SILVER

Sonderausstattung

- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sicht-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Nebelscheinwerfer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder)
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Vorbereitungs-Paket B für Mobiltelefon/Handy (inkl. Bluetooth-Schnittstelle)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Dachreling silber
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Technik-Paket
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)