CarOnSale

# Fiat 500 S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2013 | 106.104km | 86 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Fiat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>500 S [DE - LimS3 0.9 TwinAir EU5, S, 2013 - 2013] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>ZFA31200000997150 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>106.104km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>86 PS (63 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>875 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 06/2013 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>95g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm<br>Kerben, Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Kerben, Kratzer | ⚠ 3 mm<br>Kerben, Kratzer |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **130 µm** | Beifahrertür | **130 µm** |
| Kotflügel vorne links | **120 µm** | Kotflügel vorne rechts | **140 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **130 µm** | Seitenteil hinten rechts | **150 µm** |
| Motorhaube | **120 µm** | Heckklappe | **120 µm** |
| Dach | **130 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Gänge nicht einlegbar; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Getriebe 5-Gang - Dualogic, automatisiertes Schaltgetriebe (MTA)
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Start/Stop-Anlage
- Tankdeckel abschließbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Auspuffblende verchromt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Heckscheibe heizbar
- Kneeairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger in Sport-Design
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Anzeigeinstrumente Sportdesign
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Sport-Paket
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sportsitze
- Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

- Einparkhilfe elektronisch
- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopfstützen hinten
- Klimaautomatik
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
312 MODELS
E3
13HR 002458
13HR 002459
13HR 002933
13HR 003566
13HR 003815
13HR 004127
14R 062460
16R 062461


CarOnSale

CarOnSale





Fiat Group
Automobiles S.p.A.
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
Jeep




06.06.2013
FIAT
312
FIAT 500
FIAT (I)
Schrägheckl.mousine
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.06.2013*


Landratsamt Hohenlohekreis
74653 Künzelsau



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Türgriff lose



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Türgriff lose



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)