CarOnSale

Volkswagen Transporter Caravelle FWD Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	144.847km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Caravelle FWD Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Caravelle Trendline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZHH020311	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.847km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.821km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1300 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

, Lackschaden und Delle Heckklappe, Lack an Schweller abgeplatzt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türablagekasten vorn
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenspiegel abblendbar
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zuheizer
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung


Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Fensterheber elektrisch
- Lenkrad (Leder)
- Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- WLAN-Hotspot
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Elektrik-Paket 2
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















W 16:22
Verbrauch
12.5 t
148847 69745





WV2ZZZ7HZHH020311




CarOnSale


CARAVELLE
CarOnSale





ParkPilot



Volkswagen




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)