CarOnSale

Peugeot 308

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	155.351km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308	KATEGORIE Kombi
FIN VF3LJAHXHGS072206	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.351km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2020 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.003km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	**115 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung


- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige Motorölstand
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremskraftregler
- Business-Paket
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Gurtkraftbegrenzer
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Modellbezeichnung geändert
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn (doppelt)
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre mit Transponder
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Nebelscheinwerfer
- CD-Laufwerk in der Mittelkonsole
- Einparkhilfe akustisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitzheizung vorn
- Reserverad als Notrad
- Einparkhilfe akustisch
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- CD-Laufwerk in der Mittelkonsole
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckscheibe getönt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: LACK GRAU ARTENSE/METALLIC-LACKIERUNG

Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale

CarOnSale

10°C
Sichtbare Satelliten:










WARTUNGSNAC
Kfz Technik Schlör GmbH
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

WARTUNGSNACHWEIS
Kfz Technik Schlör GmbH
R. De Agostin & G. Tilz
KFZ-Meisterbetrieb
Dudweiler Landstr. 95
66123 SAARBRÜCKEN
Tel. 0681/32652 Fax 9365665

WARTUNGSNACHWEIS
PSA
R. De Agostin & G. Tilz
KFZ-Meisterbetrieb
Dudweiler Landstr. 95
66123 SAARBRÜCKEN
Tel. 0681/32652 Fax 9365665

PEUGEOT


Dokument nicht mehr gültig!
BKZSVUg
Landkreis Neunkirchen
Zulassungsbehörde







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)