CarOnSale

Volkswagen ID.3 Pro Performance 150 kW Life

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



12/2020	74.829km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.3 Pro Performance 150 kW Life [DE - LimS5 Pro Performance, Life, 2020 - 2021]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZE1ZMP039530	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.829km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.172km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - NORMAL

9,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	-
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: reparierter Vorschaden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach Mittelkonsole mit Rollo
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Antennen-Diversity
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung Life
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Dach in Kontrastfarbe
- Dachzierleiste, Lufteinlässe vorn und Seitenschweller schwarz matt
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Getränkehalter vorn
- HV-Batterie 62 kWh brutto / 58 kWh netto
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
- Ladeleistung HV-Batterie 100 kW (Gleichstrom DC)
- Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)
- Lautsprecher (5)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Life
- Performance Upgrade
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fragment
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt
- Sitzheizung vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED inkl. Automatische Fahrlichtschaltung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug

- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Ladekabel mit Schukostecker
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















74829 km
62 %
129 km
PARK
D / B
N
R





VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*2033
WVWZZZE1ZMP039530
2270 kg
kg
1- 1060 kg
2- 1260 kg
Typ E1
02
EBJC 6890
4750400

CarOnSale

CarOnSale

km/h
0
READY
62 %
129 km
4.0°C
D / B
N
R



SET
RES
MODE



OK
VIEW


AUTO
MODE
REAR
MAX
REAR




9:22
Smart Climate
Classic Climate
Air Care
HI
SYNC
ECO


9:23
Madrid
Edinburgh
Paris
Rom
Roma
Berlin
Wien


















30.12.2020		0603	CKV00011 X	2	1	/0/	160
M1		AC		4261		1809	
WVWZZZE1ZMP039530			1	1552-1568		1805-1812	
VOLKSWAGEN, VW							
E1							
ACEBJC L1FX2				2270		2270	
C0051AA				1060	1260		
				1060	1260		
						68	
ID.3 PRO 150 KW						5	
VOLKSWAGEN-VW				215/55 R18 95T			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.				215/55 R18 95T			
KOMBILIMOUSINE							
715/2007*2018/1832AX				weiß/schwarz		0/9	
2017/1151;WLTP;REINE ELEK				E1*2007/46*2033*01			
ELEKTRO				30.06.2020		K FT722842	
0004		30AX		Selbstf-Vermietfzg			
P.2: 70.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 150.00KW*BATTERIEKAPAZITAT 62.0KWH*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)