CarOnSale

Citroen C3

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2006	175.029km	73 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7FCKFVC28734055	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.029km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.360 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.005km	LETZTER SERVICE AM 10/2017	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2006	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	330 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	560 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 54 kW
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE LUZIFERROT/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzbremsleuchte

Sonderausstattung

- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUTOMOBILES CITROEN
VF7FCKFVC28734055








DER REGELMÄßIGE WARTUNGSDIENST
MANUEL JAHN
Manuel Jahn
8211 Ilztal, Schmitz 25
0676 / 78 33 540




Datenblatt


Technische Daten


TYPENSCHEIN






Abgemeldet

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)