CarOnSale

Volkswagen Polo Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



11/2011	201.647km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 TDI EU5, Trendline, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZCY070526	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 201.647km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 201.611km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	660 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	335 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.Lüftung nicht auf höchste Stufe regelbar; ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Schlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (3 Speichen)
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Shadow Blue Metallic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW TDI
- Rücksitzbank umklappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Fußmatten Textil
- Mittelarmlehne
- Raucher-Paket
- Tagfahrlicht
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Cool & Sound-Paket 2
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Zentralverriegelung
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6RZCY070626

CarOnSale

CarOnSale









01.11.2011	0603	ASO00051 0	2	1	55/4200	170
M1	AB		3970-4064		1682-1682	
WVWZZZ6RZCY070526	7		1438-1500		1132-1132	
VOLKSWAGEN, VW				50		-
GR			99	1620		1620
ABCFWA			900	770		-
FM5FW52R031LLNVR07MG			900	770		-
			73	3150		69
POLO			1000	560	5	-
VOLKSWAGEN-VW			175/70 R14 84T			
Fz.k.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/70 R14 84T			
Schrägheckl imousine			-			
715/2007*692/2008F			Blau		5	
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0510*10			
Diesel			27.06.2011	K	WJ734382	
0002	35F0	1199				

F.1/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+5 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200 BIS 8%
STRIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2630KG*STUFE PM 5 AB TAG ERS
TZUL.*WW.AHK LT.ECTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)




- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)