CarOnSale

Citroen Berlingo Feel XL

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2020	98.600km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Berlingo Feel XL [DE - Van5 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d-T, Feel XL Stop&Start, 2018 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN VR7ECYHZJKJ891803	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.600km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (WLTP) 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie (Modubox)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion Digitalradio DAB und DAB+ (Tri-Tuner)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klima & Sicht-Paket
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionssitz vorn rechts
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR ONYX
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2975 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Schiebetüren beidseitig
- Schiebetüren beidseitig mit Verglasung
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sicherheits-Paket
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Polar-Weiß
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht (separat) LED
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Dachreling
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenscheiben hinten dunkel getönt und Heckscheibe stärker getönt
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss
- Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











205/60 R 16 H


205/60 R 16 H









VR7 ECYHZJ KJ891803

CarOnSale

CarOnSale










19°C
BAYERN 3
14:37
Nicht kartographierter Bereich
Suchen...
MENU
3D





CITROEN


(8) Nächste HU
April 2027



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)